



Am Pool selbst wurde wenig verändert. Der Austausch der Folie und neue Randsteine genühten. Nur der Garten wurde neu angelegt.

Facelifting für den Pool

Trotz geringen Aufwandes sind Pool und Garten nicht mehr wiederzuerkennen. Wenige Eingriffe genühten, und das Schwimmbad sieht wieder aus wie neu.

Das Schwimmbad war eigentlich noch in Ordnung, als Michael Henne vom Bauherrn zu einem Gespräch gebeten wurde. Der Poolbauer aus Pforzheim kannte die Schwimmbadanlage gut. Vor 14 Jahren hatte sich der Bauherr für ein Waterair-Freiformbecken entschieden, und Schwimmbad-Henne hatte ihm damals das Becken als Komplettanlage mit Beckenrandsteinen und Filtertechnik geliefert.

Ein hübscheres Umfeld

Der Pool funktionierte auch heute noch zu seiner Zufriedenheit, nur die Folie war etwas ausgebleicht und durch den Reinigungsroboter abgeschliffen. Diese deshalb sollte ausgetauscht werden. Bei der Gelegenheit wünschte sich der Bauherr auch eine Auffrischung der Gartenanlage und ein hübscheres Umfeld. „Unsere Funktions-

prüfung ergab“, erzählt Michael Henne, dass der Pool noch einwandfrei in Ordnung war.“ In dem Freiformschwimmbaden integriert befindet sich eine sogenannte „Escawat“-Treppe, in die der Filterblock, der zu der Beckenanlage gehört, aber auch eine Gegenstromanlage und eine Massagedüse integriert sind. Dabei ist die Treppe so ausgeformt, dass sie auch eine bequeme Sitzgelegenheit bietet, so dass man sich auf der Treppe und im Wasser sitzend von den Massagedüsen durchmassieren lassen kann. Ein Test ergab: Diese Multifunktions-Treppe war nach wie vor in Ordnung und wurde deshalb belassen wie sie ist. Am Pool war nur die Folie auszutauschen und bei der Gelegenheit neue Beckenrandsteine zu setzen. Denn diese waren mit den Jahren unansehnlich geworden. Dann sah das Becken wieder wie neu aus. Für einen erfahrenen Schwimmbadbauer kein Problem und innerhalb von zwei Tagen leicht umzusetzen.

Längere Badezeit

Da das Schwimmbad in der Vergangenheit nur durch die Sonne erwärmt wurde, bekam es jetzt zur Beheizung eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe spendiert, so dass der Bauherr seinen Pool nun auch im Frühjahr und Herbst benutzen kann. Denn der Bauherr wollte es jetzt etwas komfortabler, sprich höhere und konstantere Wassertemperaturen haben, um auch den Pool länger nutzen zu können als bisher. Dies war auch innerhalb kurzer Zeit und ohne großen Aufwand durch die Henne-Techniker passiert.

Zusätzlicher Bachlauf

Um die ganze Gestaltung noch etwas aufzulockern, wurde fürs Schwimmbecken noch zusätzlich ein kleiner Bachlauf konstruiert. Über einen Holzsteg, der aus einem Felsen am Beckenrand heraustritt, fließt Wasserscheinbar aus einer Quelle ins Becken. Tatsächlich handelt es sich aber um Schwimmbeckenwasser, denn der Bachlauf ist in dem Poolkreislauf im Bypass mit eingebunden und stellt ein weiteres attraktives optisches Element für die Schwimmbeckenanlage dar. Was den Hotspring-Whirlpool betrifft, der ebenfalls von Beginn an zur Gartenausstattung gehört, so mussten die Henne-Techniker schon mehr nachdenken. Dieser stand bisher einfach so im Garten herum, war also nicht in irgendeiner Form in die Gartengestaltung mit eingebunden. Das sollte sich aber jetzt ändern und das Sprudelbecken attraktiv in eine neue Gartengestaltung mit integriert werden. Der Whirlpool war noch völlig in Ordnung und funktionierte einwandfrei, brauchte aber einen neuen Platz. So entschloss man sich, da der Garten sowieso neu angelegt werden musste einschließlich neuer Begrenzungsmauern, bei denen dem Wunsch des Bauherrn entsprechend ein eher mediterraner Stil gewählt wurde, für den Whirlpool im Garten eine eigene Nische zu konstruieren. >>

Das Waterair-Becken bekam nur eine neue Folie spendiert. Ansonsten war der Pool noch in Ordnung.



Ohne dass viel geändert werden musste, präsentiert sich der Garten mit der frisch sanierten Schwimmbadanlage nun wieder in vollem Glanz.

Das Schwimmbecken bekam eine neue Luft-/Wasser-Wärmepumpe spendiert, so dass der Bauherr den Pool nun auch im Frühjahr und Herbst benutzen kann

Kleine Insel im Garten

Mit den Begrenzungsmauern im Rücken ist das Sprudelbecken jetzt gegenüber dem Umgebungsbereich 20 cm tiefer auf eine Betonplatte gesetzt und zusätzlich in ein Podest eingefasst worden, so dass im Garten nun eine eigene kleine Insel mit dem Whirlpool im Mittelpunkt entstanden ist. Anschließend wurde die Anlage von einem Gartengestalter in einem mediterranen Stil neu angelegt, so dass sich die Garten- und Poolanlage trotz geringer Maßnahmen in einem völlig neuen Outfit präsentiert. ~

Mehr Informationen gibt's hier:

Schwimmbad Henne GmbH
75177 Pforzheim
Tel.: 07231/95650
info@schwimmbad-henne.de
www.schwimmbad-henne.de

Für den Whirlpool wurde eigens eine neue Ecke im Garten geschaffen.

